Humidificador Ballu UHB-200

- Bajo ngulo no regulable del chorro de vapor. Estar parado en el piso crea un charco - Con la puerta abierta y las ventanas de plstico en el modo de ventilacin de ranura, se nota un efecto de humectacin en una habitacin de 20 m2. no se siente: normalmente solo funcionar con agua de un filtro osmtico

Retroiluminacin brillante (puede girar la cara hacia la pared)

Necesita adivinar dnde llenar el agua.

Se rompi el segundo da, el transistor se quem

No se puede ver la cantidad de agua que queda en el tanque, se rompi despus de 2 meses - cuando el tanque estaba lleno, el indicador de vaco estaba encendido, lo enviaron a buscar reparacin - dijeron que no se puede reparar no molesta, lo principal es no ponerlo en el dormitorio, porque brilla, gorjea y murmura, no es muy cmodo en el silencio de la noche.

La retroiluminacin no se apaga.

Cable un poco corto

Despus de una semana, comenz a zumbar fuerte, era imposible encenderlo. La luz de fondo verde est constantemente encendida.

No hay suficientes funciones.

La capa blanca permanece con y sin filtro. Resulta que no cumple su funcin en este modelo.

luz de fondo brillantegorjea ruidosamentesin ajuste automtico (no sorprende por ese precio)En el modo mximo, se forma un charco en el suelo

1. Muy ruidoso.2. Luz de fondo no conmutable.

Todo bien.

Sucede que el ruido del enfriador se intensifica, luego desaparece, no est claro por qu, pero no te molesta, lo principal es no ponerlo el dormitorio, porque brilla, gorjea y murmura, en el silencio de la noche no es muy cmodo.

Durante la operacin, no not ningn problema con l.

El primer mes funcion muy tranquilo, lo cual no se apag ni siquiera por la noche. pero luego comenz a retumbar: es imposible dejarlo por la noche. y la luz de fondo no se apaga fue un inconveniente dejarlo por la noche mientras funcionaba en silencio. ahora no lo encendemos por la noche, entonces el problema ha desaparecido