

Cambiar D-Link DGS-1100-16

Sin SSH, sin compatibilidad con HTTPS

Sin sondeo snmp, pierde periodicamente su configuracin, es imposible utilizar la gestin de VLAN porque desaparece de la red

Diseo de interfaz web barato e inconveniente. Falta de CLI.

Inestabilidad de trabajo, errores

Agregacin de puertos de acuerdo con su estndar y no de acuerdo con 802.3ad, lo que dificulta el uso de la agregacin con Synology dual-port NAS

- ningn puerto de consola

la funcionalidad es visible, puede omitir bucles, y si una cadena de ellos, entonces toda la lnea se eleva a un interruptor de funcionamiento normal, pero ya no d-link

para tal precio no est all, entonces lo que falta puede omitirse, mediante la automatizacin de la gestin a travs de la interfaz web, puerto syslog 64514

Inestable. Modelo extremadamente fallido.

sin consola.

Qu quieres? Cuesta 1500r!!!

Pequeo - configurado solo a travs de la cara web

Despus de crear Vlans, periodicamente comienza a congelarse, dejando de responder al ping y al control a travs de la web....se recupera, pero no por mucho tiempo...

Periodicamente pierde toda la configuracin propia (1.10.002)

Metal (para m es ms una desventaja), PSU dbil, sin consola.

Despus de una semana de trabajo, comenzaron los problemas en la sucursal remota. A veces, este conmutador dejaba de responder a los pings. Despus de una tormenta elctrica, algunos clientes dejaron de ver la red entrando en la troncal. Al mismo tiempo, todos los puertos funcionaron. Solo un restablecimiento de fbrica ayud. 002)