

Humidificador Panasonic F-VXF35R

ninguno todava

1) Higrmetro incorporado "falso" (sobre el cual el fabricante advierte amablemente en las instrucciones). 2) No hay control remoto (personalmente me siento incmodo). 3) Ruidoso a altas velocidades (quisquilloso). 4) No est diseado para ms de 14-16 cuadrados de rea, y esto es en el mejor de los casos.

Usa el agua muy rpido. Quizs esto se deba al hecho de que el apartamento an no ha tenido tiempo de absorber la humedad y la humidificacin activa est en marcha.

Advertencia en las instrucciones: No puede confiar en las lecturas del higrmetro incorporado.

Uno de los dos filtros de aire al final del primer ao de funcionamiento tuvieron que ser entregados a la reparacin de garanta: dej de producir "nanoe".

Hace un poco de ruido, pero no me molesta.

Grande y ruidoso, el agua se agota rpidamente, hay que agregar agua constantemente. No para la oficina. Su ruido es muy molesto. Cuando trabajo, me duele la cabeza.- El mecanismo de accionamiento del tambor de plstico comienza a rechinar vilmente despues de seis meses de uso.0- El dispositivo en s es grande y debe elegir un lugar para la salida libre de aire hmedo.

1. Ruidoso a las velocidades 2 y 302. Clics extraos en el trabajo, molestos por la noche03. Un indicador luminoso ilumina el suelo de la habitacin por la noche04. La necesidad de comprar especial. lquidos05. Falta de higrmetro y termmetro incorporados06. Precio

Ruidoso incluso a la velocidad mnima que no es posible dormir. no hay control remoto, no hay indicador de humedad, no hay temporizador y ningn tipo de automatizacin, excepto cambiar 3 velocidades, a manual. El precio es 3-4 veces ms caro y la funcionalidad inadecuada.

Ruidoso, pocas funciones, aceites nativos caros.

Precio

Sin un fluido especial, la tasa de evaporacin es aproximadamente cero. Tienes que comprar la vida todo el tiempo Viene con una botella pequea (suficiente para 2 meses). Aumenta la humectabilidad de los discos y la tasa de evaporacin

sin ella, el agua de los discos vuelve a fluir instantneamente. La suspensin se llama "aditivo higienico". Boneco, Air-o-swiss funcionan bien sin ningn lquido adicional.

1. El precio es 4 veces mayor. El interior es el ms simple.02. Peridicamente, el "deslizador" retumba, lo que hace girar el tambor.03. Un tambor degenerativo NO DISUELTO, constantemente tiene una incursin y un hedor. Es extremadamente difcil lavarlo incluso con productos de ventilacin de marca.

Precio

Durante el trabajo no demostr ser un buen limpiador

El aire no filtra, humedece solo una pequea habitacin completamente obstruida