

DVR Subini STR XT-8

mucho matrimonio, muchos falsos positivos, en una palabra, China de agua pura. , 12 (o ms bien, incluso 14) voltios se suministran directamente a travs de l desde el encendedor de cigarrillos. Es suficiente conectar por error la fuente de alimentacin de esta grabadora a otro dispositivo con un mini-USB normal una vez, ya que este dispositivo se quema. As es como mat a mi navegante. Recientemente, por alguna razn, comenzaron a aparecer "agujeros" en el registro. El ltimo archivo antes de apagar la alimentacin a menudo desaparece sin dejar rastro Hace seis meses hubo una situacin desagradable con la sustitucin automtica. Y el registrador result ser completamente intil para resolverlo: el momento ms necesario no estaba en el registro.

no

Se cuelga constantemente. Cmo lo compr.

La pantalla se congela. velocidad constante 0 y la flecha hacia el norte. los apagados repetidos no ayudan. pero en el modo de sonido funciona y detecta cmaras

la ausencia de un botn de apagado en el enchufe, en invierno debe quitarlo del conector por la noche, porque la tarjeta flash se deteriora cuando se ejecuta automticamente el fro

En mi opinin, un grave inconveniente es: no tiene en cuenta si hay un exceso real en cada lugar en particular, pero advierte constantemente sobre la presencia de un radar. Pero tiene un chip GPS

lo nico que pueden ser botones y plstico, pero por tanto dinero merece respeto!

Despus de media hora, el trabajo comienza a congelarse! Me la pas en garanta, estoy esperando la segunda, a ver qu pasa, escribo!

-Funciona en la memoria de las cmaras, que puede no coincidir con las que realmente cuelgan y limitan la velocidad - result- vive su propia vida - chilla y le grita a todo, sin importar -20 km por hora vas o 130. - Los nmeros son visibles durante el da - cuando se iluminan por la tarde y por la noche - todo est iluminado por faros (no se puede determinar el nmero)

Cuando el dispositivo est conectado a la computadora, no ve un 32 Tarjeta de memoria GB clase 10 (solo funciona para actualizaciones), despus de la actualizacin se empez a congelar, se calienta mucho.

no hay

con un mapa

no hay ninguno

Hasta ahora todo encaja

El cable no es lo suficientemente largo para estirarlo desde el encendedor debajo de la piel, busque inmediatamente un cable de extensión mini usb con el mismo voltaje o suministre directamente.