

# Sierra de calar Ryobi R18 JS-0

Lo ms importante es que no hay virutas y no hay vstago para una aspiradora ". Los archivos incluidos en el kit, todo lo dems, cierra la cerradura solo hasta la mitad. .

bulky

El control de velocidad no es lineal: en algn momento comienza a "frer" al mximo. Sin control de velocidad bajo carga: se apaga fcilmente a baja velocidad.

Encontr un modelo con una gua curva para la lima (tiene una rueda de apoyo). Al instalar el archivo, a lo largo de su longitud, se desvi del eje perpendicular en 2-3 mm. Todo se decidi en un par de minutos instalando el disco.