

Puntas / vasos Bosch 2607019328

Destornillador... El elemento principal del kit, pero adems de que el trinquete se rompe ms rpido de lo que puedes entender, la tuerca que sujeta el destornillador en diferentes posiciones (0, 45 y 90 grados) se desenrosca y afloja constantemente .

El destornillador se rompi, aparentemente, tambn en el lugar del trinquete. Dnde puedo encontrar un repuesto ahora? El metal fue taladrado regular.

no fuerte