

Aspirador Thomas Prestige 20S Aquafilter

no encontrado

sujecin dbil del motor al cuerpo - dos pestillos de plstico

todo est con !!

tamao

Grande, pesado.

En funcionamiento durante 3 aos. Durante este tiempo, se perdi una fijacin del tanque y la parte superior, se desgastaron los dientes que unen el cepillo a la boquilla grande de lavado, se rompi el anillo en el que se une el gatillo y hoy el gatillo para rociar ha fluido. Dado que no es plegable, es necesario cambiarlo por completo. Es una pena, porque me gusta la calidad del fregadero.

Tom mucho tiempo armarlo, las instrucciones son incomprensibles

Engorroso, inconveniente, solo puedes lavar el tanque de basura desde la quinta vez, la arena constantemente se pega a las paredes. No hay marca a qu nivel llenar de agua, tuve que usar una botella de 2 litros. Una manguera muy rgida que, durante la limpieza, apaga fcilmente la aspiradora presionando el botn de encendido/encendido. El mango NO es telescopico!!! Terriblemente inestable cae con cualquier movimiento descuidado. En consecuencia, despus de la cada, todo se derrama por el suelo. Ruedas muy pequeas que ni siquiera pueden correr sobre su propio cable. La funcin de "limpieza en hmedo" despus de montar/desmontar esta unidad, pide olvidarse de s misma desde aproximadamente la tercera vez. Los beneficios de la limpieza hmeda son CERO!!! Es ms fcil llevar un trapeador y un balde. Apesta!!! Si olvida vaciar el agua y enjuagar (incluso si aspir la alfombra en la puerta), al da siguiente cuando la encienda habr tal hedor, como si dentro de la aspiradora "muriera un caballo y su ltimo deseo fue tirarse un pedo"©Tengo dos gatos, su pelo es de ellos, todo el interior de plstico de la aspiradora est pegajoso. No vuela y no hornea pasteles. :)

Despus de trabajar durante 2 meses, comenz a descomponerse. Primero, el regulador de suministro de liquido en la manguera, luego la potencia de succin cay y, finalmente, el liquido dej de suministrarse por completo. Lo us durante 7 minutos, ahora lo llevar de vuelta a la tienda. Se siente como si hubieran robado y engaado.

La terrible calidad del plstico es cierta. Y por cada mecha rota, te cobrarn dos mil (comprubalo t mismo en Internet) Solo por este hecho, enviara la idea de comprar esta aspiradora junto con la empresa que la produce en un ertico viaje a pie Pero no lo compr :-). El segundo momento es suficiente ensamblaje de costura antes de usar. Despus tambin. El modo de lavado en seco es feo.

Estuve agotado con l durante 2 meses, no lo tome! compro uno nuevo

Repugnante calidad del plstico: todo se rompe

Voy a cambiar mi reseña porque se rompi despues de 2 limpiezas. Heavy: aspiradora para hombres. El motor endeble se monta en el cesto de basura (solo desea agarrar el asa conveniente desde arriba, pero debe recordar que con un cesto lleno de agua sucia, es probable que los soportes se rompan). Un tanque de metal late con electricidad esttica. En el modo de limpieza en hmedo, no hay un solo elemento de filtro, se eliminan el filtro de agua y el filtro de larga duracin adicional. Como resultado, si usted, al lavar el piso, lleva el polvo a algn lugar y decide recogerlo, debe comprender que vuela directamente al motor y de all a la libertad, de regreso a la habitacin. Potencia del motor 1300W (pico - cuando cerr la tubera de succin con la mano 1600W) - No me gusta cuando se engaa a nmeros altos en nombre del marketing. Soldadura bastante notable en el tanque de acero inoxidable.

Pedido en una tienda que no trata con Thomases. Persuadido de traer. Lleg con una palanca de detergente rota. El empaque era asqueroso. Est bien, lo hice yo mismo de metal. La tintorera no me conviene, necesito lavarla. Un mes y se rompi el accesorio de la palanca de suministro de detergente. Maldicin, tuve que husmear de nuevo. Hizo un accesorio de metal. Mal servicio despues de la limpieza.

ms grandes y pesados

Todava no he encontrado ninguno serio. Sera posible hacer un cordn enrollado. Si el enchufe no se conecta a tierra durante la limpieza en seco, se producir una descarga elctrica.

Grande y pesado. Despues de 2 aos de uso activo, perdi potencia.