

Secador de pelo Vitek Velvet VT-2311

Cerradura poco fiable

demasiado estrecha

ninguna

ninguna

1. gran espacio entre las superficies de calentamiento2. juego en la bisagra

no

no

no

no

no

no

Las placas no encajan bien

no hay ninguna

no

no

No