

Mezclador KITFORT KT -1301

No

Pesado

El cuenco, en mi opinin, no se hizo muy bien en el sentido de que las paredes son verticales (un tributo al hermoso diseo), los ingredientes resultan estar apisonando las piezas inferiores (aunque el los ingredientes estn un poco ms altos que el medio) y la licuadora a veces es difcil de encender, en este caso hay que sacar las piezas superiores y reorganizar un poco las inferiores, luego, en cuanto las inferiores muelen un poco, tiro en las piezas superiores, pero si las paredes estuvieran ligeramente inclinadas, entonces parte de la presin recaera sobre las paredes, y no solo sobre los ingredientes inferiores. Pero ya me acostumbr, y la licuadora anterior a veces tambn tena que ayudar. En mi opinin, a la 5 velocidad fue posible encender ms suavemente - a menudo salpica el contenido por todo el recipiente al comienzo de la mezcla.

La tapa no est fija y si hay mucho de contenido, y la velocidad es alta, entonces puede salpicar. Afortunadamente, la velocidad se puede ajustar en seis posiciones. Desarrolladores, hagan un sello ah o para que se pueda arreglar de alguna manera. De lo contrario, felicitaciones a la tecnologa! Aadido el 31/10/16. resulta que la tapa viene con una junta trica, simplemente no estaba en mi copia. Y lo compr para mi padre, todo se mantiene bien con l y encaja perfectamente en la jarra.

ruidoso, gotea un poco

incmoda tapa de la jarra

Despus del quinto lanzamiento, hubo una grieta. Result que uno de los tornillos de fijacin internos se sali y se meti en el impulsor de enfriamiento del motor. No solicit una garanta, arregl el problema yo mismo desarmando la licuadora.

La compra no fue exitosa, la forma del matraz no fue exitosa, debido a esto, las cuchillas se atascan constantemente al agregar frutas comunes, incluso cuando agregas una pequea pieza. Se podra tolerar si el precio fuera ms bajo. no de plstico lados) Tapa de medicin incmoda: los dedos no se meten en las ranuras Sin empujar En el modo de pulso, los intervalos son demasiado largos No hay rueda de ajuste de velocidad y, en general, el control es muy extrao - 4 botones podran ser reemplazados por dos

Hace mucho ruido. A veces hay dificultades con el montaje.

es difcil quitar el cuenco, porque es pesado en s mismo, ms un cctel, y todava tienes que girarlo para quitarlo. pero te puedes adaptar a todo

Un poco pesado, pero est justificado por el grosor del cristal

La falta de "sangre noble" da unos LED azules demasiado brillantes, que brillan no solo a travs de las plantillas en las teclas, sino tambien a travs de todas las grietas alrededor. Los cuchillos no son muy grandes, por lo que en la fase inicial no puede con piezas grandes (no agarra), as que corto ms pequeo y aado un poco de agua al fondo. La molienda inicial se hace mejor en modo pulso, y luego puede cambiar a mayor. Por esta razn, no considero que la falta de capacidad para cambiar de marcha "sobre la marcha" sea una desventaja. La funcin de aceleracin es suficiente. Estos sujetadores salieron volando y ahora la licuadora no se puede encajar en su lugar para que se encienda. Cumpli menos de seis meses.

No se encontraron contras en todo el operativo. Al principio solo pareca ruidoso, pero teniendo en cuenta cmo hace su trabajo, esto no puede considerarse un inconveniente)

para detener la licuadora y cambiar la velocidad.

La luz de fondo es demasiado brillante. Por lo dems, me gusta todo hasta ahora

ruidoso