

# tilador de escape Soler&Palau SILENT-300 CHZ DES

No es tan callado. Por la noche, casi todo el apartamento es audible. La luz indicadora de encendido solo es visible en la oscuridad.

no

El mdulo de ajuste de tiempo de apagado se enciende inmediatamente, cuando lo enciende por primera vez

Relativamente caro

muerto despues de un ao

Roto despues 14 meses de funcionamiento extremadamente raro!!! Nadie viva en el apartamento, lo encendan para una ventilacin excepcional.

Como todos los dems, aull despues de dos aos. La vlvula de retencin es simblica.

cara, la vlvula de retencin es inferior

despues de 6 meses se volvi ruidosa, despues de 11 meses muri

1. Muy alto. No entiendo dnde est Silencio. Quizs comenzaron a falsificarlo? 2. Control de humedad no informativo. Carece de la pantalla ms simple de la posicin actual del sensor de humedad o una pantalla pequea por medio dlar.3. No hay "modo silencioso", ni control de velocidad, como en los enfriadores de computadora. Es decir, este modo se sugiere que se encienda junto con la luz en el bao, cuando no se requiere la mxima potencia y el ventilador se encender a mxima potencia cuando la luz est apagada con mucha humedad.

No marcado

Controles no informativos para el sensor de humedad y el temporizador. Nunca se sabe cuanto ha cambiado ya la configuracin. Se tarda mucho en ajustar el primero para poner el nivel deseado.

Precio

caro

No s si es un inconveniente o no, pero despues de un ao y medio, dos aos se descompone. Es cierto que este es un uso intensivo (en invierno, casi todo el da). Segn tengo entendido tienen tal recurso,

fue mi segundo ventilador

se estrope a los dos aos