

Ventilador de escape Electrolux Magic

se convirtió en un poco menos que las fechas de producción anteriores, probablemente esto sea solo como una característica. No encajaba en los viejos agujeros. Tuve que usar cinta adhesiva de doble cara

Extremadamente ruidoso. Muy bajo rendimiento, ya que la rejilla instalada reduce el área de succión utilizable.

No mejor que los homólogos chinos baratos, ruidoso

El principio de funcionamiento del sensor de humedad no se pudo entender, se apaga con un temporizador. Tomaron en lugar del EAF-120TN, 2 copias de las cuales no funcionaron (matrimonio de fábrica). Un mes después, comenzó a traquetear, subjetivamente no produce los 190 m³ por hora declarados (el modelo anterior Cata Silentis T10 sacaba lo mismo de 100 m³). - resistencias de sintonización (retardo del temporizador, y esta foto no es solo ma y no solo de este año. Debido a la válvula de retención, el ruido de funcionamiento es más alto. en la placa del ventilador, un tornillo para conectar el cable: "L" (alimentado desde el interruptor) se envolvió hasta el final y las ranuras se rectificaron para que no se pudiera desatornillar. Aquí está el ensamblaje chino para usted.