

# Extractor Electrolux Magic EAFM-150T

se convirti en un poco menos que las fechas de produccion anteriores, probablemente esto sea solo como una caracterstica. No encajaba en los viejos agujeros. Tuve que usar cinta adhesiva de doble cara

Extremadamente ruidoso. Muy bajo rendimiento, ya que la rejilla instalada reduce el rea de succin utilizable.

No mejor que los homologos chinos baratos, ruidoso

El principio de funcionamiento del sensor de humedad no se pudo entender, se apaga con un temporizador. Tomaron en lugar del EAF-120TN, 2 copias de las cuales no funcionaron (matrimonio de fbrica). Un mes despues, comenz a traquetear, subjetivamente no produce los 190 m3 por hora declarados (el modelo anterior Cata Silentis T10 sacaba lo mismo de 100 m3). - resistencias de sintonizacion (retardo del temporizador, y esta foto no es solo ma y no solo de este ao. Debido a la vlvula de retencion, el ruido de funcionamiento es ms alto. en la placa del ventilador, un tornillo para conectar el cable: "L" (alimentado desde el interruptor) se envolvi hasta el final y las ranuras se rectificaron para que no se pudiera desatornillar. Aqu est el ensamblaje chino para usted.