

DVR Prestigio RoadRunner 570

No lo encontr

Las matrículas de los coches que se aproximan no se pueden leer. no es la mejor fotografía nocturna.

Las matrículas de los coches que se aproximan no se pueden leer. Botones incómodos.

Sin sensor de golpes, sin protección contra sobrescritura de archivos.

1. Cordon rústico y enchufe
2. La ubicación del puerto para el cable no es muy conveniente para colocarlo debajo de la piel
3. Diseño de botones