

Wi-Fi adaptador Asus RT-N11P

La velocidad a veces disminuye cuando se conectan ms de 4 dispositivos, no hay soporte para la banda de 5 GHz

Solo funcionar para un dispositivo. Y luego a travs de ethernet. Tuve una experiencia muy mala conectando 3-4 dispositivos a travs de Wi-Fi, fallas y demoras constantes.

Muy decepcionante, solo cien megabits en el cable. La frecuencia de 2.4 GHz ya no es buena en las grandes ciudades. loros, el dispositivo funciona como debera.

Velocidad. Corta ms salvaje, se congela peridicamente. Las antenas estn muertas, hay una ventana en el apartamento tipo estudio, en el extremo opuesto hay un bao, se engancha con fallas en el bao.

Peridicamente cuelga

30% puede ver video HD. Pero an as, el nivel de la seal cae en 1k sq. molesto, hay routers y mas potentes. -No hay instrucciones en el kit (en su lugar, hay algn tipo de inserto con el que solo puede limpiarse), pero se puede descargar desde la oficina. sitio.

Exactamente un ao despues, cuando tir el recibo y la caja, el RT-N11P comenz a perder regularmente su conexin a Internet. Tiene que recargar. El firmware alternativo no ayud. Si el cable est conectado directamente a la PC, la conexin no desaparece. Esto significa que el problema es 100% en el enrutador.

Para lo cual se atornillan dos antenas all, por belleza, probablemente da una tira de wifi detrs de una pared, en el antiguo dir 300 con una antena rota a travs de una pared. constantemente dio 3 tiras wi-fi y una velocidad estable. Ms que nada, lo que lo congela es que necesita reiniciarlo todos los das porque el ping comienza a saltar aleatoriamente de 40 a 1000, el firmware de Padawan no ayud. La ubicacin del botn de encendido/apagado es terrible, necesita quitar todos los cables o tener dedos como los de un nio para presionar este botn, que est atascado firmemente entre el cable y la antena

- No encontrado

El puerto WAN no funciona

Freno.

No detectado

Durante un par de meses de operacin hubo varios casos de fallas en la traduccin de DNS a clientes DHCP. Y una negativa pasajera a iniciar en la interfaz web con el pretexto de que la IP o el puerto ha cambiado es una especie de tontera. El reinicio ayud.La verificacin de la versin del firmware no funciona. Aunque ya se han publicado un par de nuevos en el servidor externo. Adems, este ltimo es bastante reciente, beta, con un montn de correcciones. Lo cual tambin es alarmante, es mejor esperar el lanzamiento.

No es un gran ancho de banda: la seal se pierde a travs de 3 paredes. Pero creo que aparecer con el tiempo. El modelo es bastante nuevo.

No

Probablemente solo el costo, porque hay enrutadores ms baratos, pero hay otro fabricante, da miedo comprarlo