

Ventilador de escape Domovent 100 C

El motor se calienta, lo que provoca la fusión de las perchas de plástico, la distorsión de toda la estructura, golpes y atascos del ventilador en la carcasa. Las aspas no están bien fijadas y, si ya se han caído, es más fácil comprar un ventilador nuevo. No reparable.

Bueno, maldita sea, "Evil Carlson" vino dos veces (las aspas se hundieron en el conducto de ventilación con un crujido característico).

No hay ninguna a este precio. | Funciona ruidosamente.