

Aspirador KITFORT KT-504

Avisa en voz alta sobre el final de la carga,

tupit, se rompi despues de 5 meses

se enreda en los cables y se atasca, se estaciona durante mucho tiempo, funcion durante 3 meses. despues de lo cual se rompi, reemplazar una pieza rota cuesta la mitad del costo de esta aspiradora

..

A veces, el indicador de batera desaparece. Despues de una pequea sacudida y volteada, el indicador se vuelve a encender

El volumen de alerta no es ajustable, me gustara que fuera ms bajo.No hay notificacin en idioma ruso. No hay ajuste de brillo.No siempre tiene tiempo de detenerse frente a un obstculo la batera emite un pitido durante la carga.El control remoto fall el primer da de uso (el fabricante envi una nueva uno por correo).Necesita saber exactamente dnde debe estar el botn de la lmpara ultravioleta no se enciende

- grita fuerte sobre el final de la carga- no siempre tiene tiempo de detenerse frente a un obstculo- el cargador emite un pitido asqueroso constantemente durante la carga

-cambia la base, despues de lo cual no puede aparcar en l -a veces durante mucho tiempo no encuentra la base y se queda sin carga - tambien sucede que apoya la frente en un objeto y lo embiste durante mucho tiempo. por alguna razn, el sensor de choque no funciona para l -iluminacin brillante (pero no me molesta)

Movimiento indistinto a lo largo de las paredes, durante la limpieza se topa con su propia base y la desplaza.

- An no encontrado

No encontrado.

- un pequeno inconveniente: el dispositivo tiene ciertas dificultades para encontrar la "base".

A menudo mastica cables, esteras, se atasca en cualquier lugar, bastante estpido. Sin rusificacin, notificacin fuerte sobre la carga, indicadores demasiado brillantes. Algunos botones de la aspiradora se presionan con mucha dificultad, por lo que no es fcil establecer el tiempo de limpieza.La aspiradora tambien percibe los rayos del sol como una cerca electrnica y se niega a cruzarlos. |- La estacin no se sostiene bien y el robot la mova constantemente. Tuve que arreglarlo-

La batera perdi alrededor del 30% de su capacidad despues de medio ao de uso- A veces el robot se atasca en un umbral alto entre las habitaciones

3 inconvenientes menores:- acumula polvo esttico en la carcasa (lo limpiamos con un trapo) - "asustado" por las rayas negras en la alfombra (se activa la proteccion contra cadas) - es imposible establecer diferentes horas de inicio para los das de la semana.

- El estacionamiento no es la primera vez- No es amigable con los cables o las patas de la secadora de ropa- Chirrido ultrasnico al cargar

Busca una base durante mucho tiempo, pero para nosotros no es critico !

no descubierto