

Ventilador de escape Domovent 150 CT

El motor se calienta, lo que provoca la fusión de las suspensiones de plástico, la distorsión de toda la estructura, golpes y atascos del ventilador en la carcasa. Las aspas no están bien fijadas y, si ya se han caído, es más fácil comprar un ventilador nuevo. No reparable.

Bueno, maldita sea, "Evil Carlson" vino dos veces (las aspas se hundieron en el conducto de ventilación con un crujido característico).

No hay ninguna a este precio. | Funciona ruidosamente.