

Horno Electrolux EZB 3410 AOX

Menos de un mes despues, se compr el interruptor giratorio y se descompuso. Nos comunicamos con el centro de servicio y recibimos una negativa. Dijeron que no hay componentes en Ucrania para este equipo. Las reparaciones no fueron baratas por s solas. Ya no hay deseo de comprar equipos de este fabricante.

En mi opinin, se excedieron con la gerencia. Durante un trabajo prolongado, el vidrio exterior de la puerta se calienta mucho.

La parrilla y las bandejas para hornear se insertan de manera inconveniente, parece que hay guas y todo est claro, pero constantemente tengo problemas en la etapa de colocar la bandeja para hornear en el horno, tal vez este es un matrimonio de mi dispositivo.