

Reloj TISSOT T055.410.16.017.00

Constantemente roto

La correa es mala, no est diseada para una amplia gama de diferencias en la circunferencia de la mano izquierda para diferentes personas. La correa de cuero estndar tiene un agarre de "mariposa" con un dimetro demasiado grande que no se adapta bien a una mano pequea. Todo tipo de formas de envolver la mueca en forma de "mariposa" solo pueden ser dignas de pulseras de metal, ya que no tienen adnde ir. Todas y cada una de las correas de reloj de cuero deben y deben ser similares a los cinturones de cuero de los pantalones de los hombres. Y no hay necesidad de transferir la ideologa forzada de los brazaletes de metal a las correas de cuero

esto es una falta y una miseria de pensamiento. Existe una empresa de relojes como Rolex, que suministra sus relojes solo con brazaletes de metal, sin entender de ninguna manera que haya usuarios,