

# Reloj TISSOT T013.420.44.202.00

Me levanté después de 5 años. El revestimiento de nitruro de titanio comenzó a desprenderse después de 3 años.

TISSOT puede no ser prestigioso.

No es resistente a los impactos, el cuerpo, como todo el titanio, puede rayarse. No hay indicación del día de la semana (probablemente fue muy difícil hacerlo en un reloj por 1 kilobucks).

No muestran el día de la semana.

El titanio es blando, propenso a los arañazos

Titanio muy blando! Medio año después, todo el brazalete está cubierto de rasguños, aunque uso el reloj con mucho cuidado. Se marcan desagradablemente los golpes.

Después de un año y medio, el brazalete se rompió. Había un agujero para una horquilla en un pestillo, saltó y tocó la ropa. Decepcionado con las tolerancias en detalle. Como mínimo, todo se hace en este lugar, aunque este es el único lugar de fricción. No estoy seguro de cómo solucionarlo ahora.

Puntuación negativa.

La imposibilidad de distribuir el tiempo en las pantallas analógicas y digitales. Lo que puse en la figura, las flechas mostrarán esto ... Pero el titanio, sí, raya y no puede en la máquina, incluso con pasta de esmeril. ...

Precio, dimensiones

Ligeramente sobrevalorado. Cuerpo grande. La brújula no se puede calibrar.