

Reloj TISSOT T063.637.16.057.00

Calidad de construcción, rendimiento del reloj en general

Después de la compra, encontré un pequeño pelo en la esfera debajo del cristal, llamé a la tienda, al día siguiente cambiaron el reloj por uno nuevo sin ningún problema. Empecé a examinar el nuevo reloj en busca de fallas y encontré un pequeño rasguño en la caja y pequeñas grietas en la piel cerca de los agujeros para ajustar el tamaño de la correa. Tomé el reloj, no le encontré muchas fallas, pero la impresión general del Tissot se echó a perder. Revise el reloj cuidadosamente antes de comprarlo!

La correa no se ajusta muy bien, me tomó un tiempo acostumbrarme. En cabina dijeron que se puede cambiar por cualquiera, los conectores son estándar.

La correa, y más concretamente el mecanismo de sujeción, a veces se desabrocha, tuve que contactar con el centro de servicio para apretar el clip. Primera configuración difícil, el centro de servicio no pudo configurarlo la primera vez, después de leer el foro y las instrucciones, lo descubrí yo mismo.