

Hierro Vitek VT-1201

no pareca existir, solo el corte se rompi durante 2,5 aos

No

No est claro por qu sale vapor de la suela cuando no solo la planchas con plancha, sino que simplemente la pones verticalmente

Torcedura del cable, lo que hizo que el alambre se estirara y, como resultado, se cayera de la tabla de planchar. Despus de 2 gotas, la caja de plstico se rompi. El botn de golpe de vapor est atascado.
NO PLANCHA SINO TORTURA

No hay atikaply, el agua sale de la misma manera que de una plancha normal. Estbamos muy molestos

El nico inconveniente es que en mi plancha, cuando se presiona, el botn para el suministro de vapor adicional cruje, aunque el mismo botn de rociado de agua adyacente se presiona silenciosamente. meses) sin fallas!