

Secador de pelo Vitek Velvet VT-2249

no

Trabajó menos de seis meses, después de lo cual hubo un cortocircuito en la espiral: el secador de pelo prácticamente no soplaba, estaba caliente por todas partes, apestaba y el impulsor apenas giraba.

Ninguno encontrado todavía

demasiado grande, cable corto, cabeza del concentrador demasiado gruesa

Lazo colgante pequeño

no

difícil de nombrar. El lazo colgante no fue suficiente para mi bañera. Tuve que comprar un gancho de velcro especialmente pequeño para que pudiera pasar por el lazo.

no

falta bolsa de almacenamiento

no tiene