

Refrigerador Atlant XM-6023-502

A menudo se descompone

A veces funciona ruidosamente, no s la razn.

No encontr ningn defecto.

El ruido no encaja en ninguna puerta. Se traquetea, el ruido en diferentes Voces, tienes que cerrar las puertas de la cocina. Horror completo despues de Indesita. Ms entre las deficiencias, vale la pena sealar segn los expertos: el motor usa un devanado AL en lugar de Cu, al que no le gusta el sobrecalentamiento, y el evaporador se pudre despues de cinco aos, no puedo).

Calidad de construccion (tubos, compresor, etc.). No hay cajn plano en el congelador. Estantes fallidos en la puerta y contenedor para huevos. Rejillas en el compartimento congelador (los cajones traquetean cuando se extraen). La alarma de puerta abierta suena demasiado rpido, el tiempo se puede aumentar en al menos 20 segundos.

No hay configuracin para una seal de puerta abierta. Se dispara automticamente despues de 30 segundos. No es posible deshabilitar o aumentar el tiempo antes de que comience la seal. Creo que 30 segundos no son suficientes, especialmente cuando hay algo para elegir en el refrigerador!)

la relacin entre el nmero de estantes y el espacio entre ellos en el compartimento del refrigerador. La relacin entre el nmero de estantes y el espacio entre ellos en el compartimento del refrigerador. Despues de un ao de funcionamiento comenz a publicar un chirrido delgado. Como si fuera aire de alguna parte o una sustancia helada. Llam al maestro, apenas recib una llamada a la direccin, llam a 50 telefonos indicados en el folleto de garanta, todos estn jugando al ftbol. Y cuando lleg el maestro, el refrigerador dej de sonar milagrosamente. El patrn tambin quera sacar dinero por la llamada, dicen, una llamada falsa. Pero el refrigerador todava peridicamente puede e constantemente pero emite un chirrido fino. No s qu hacer con l.

En mi opinin, no hay suficientes estantes adicionales en la puertaMs ruidoso que mi viejo refrigerador Indesit C 138 G.016, aunque a veces es silencioso Puede ser difcil abrir la puerta del refrigerador

Lo hemos estado usando durante 3 meses, todo est bien

Tal vez hay algunas pequeas cosas, como que el sonido no se puede apagar o la bandeja de huevos solo est para 8 piezas, cajas de plstico u otra cosa, como muchos escriben, todo esto no es significativo, te acostumbras al sonido, huevos de todos modos, cuando se acaba el hilo, debes tener cuidado con cualquier plstico. Esas son todas las deficiencias. No existen para m. [no

encontrado

la relación entre el número de estantes y el espacio entre ellos en la cámara frigorífica.

No se encontraron deficiencias, todas las funciones son excelentes.

La puerta del congelador cruje un poco, quisiera más celdas para huevos. Puertas de cajones muy débiles en el congelador durante 4 años. Se rompieron 3 piezas.

En mi opinión, no hay suficientes estantes adicionales en la puerta. Más ruidoso que mi viejo refrigerador Indesit C 138 G.016, aunque a veces puede ser silencioso

bueno muy ruidoso ambas puertas cuelgan como en un auto viejo, la puerta de abajo está torcida... los estantes en el departamento fro fueron calculados por un diseñador estúpido, probablemente en su casa (Bosch-). Los cajones en la sección del congelador no se mueven bien a lo largo de la rejilla del evaporador. no hay bandeja para empanadillas

No hay posibilidad de silenciar el sonido. La imposibilidad de una limpieza de alta calidad del radiador (rejillas en la pared trasera). Es muy difícil reorganizar los estantes en la puerta. Alto consumo de energía