

# Frigorifico Atlant XM-4012-022

No

Se congela mucho sin configurar, debe comprenderlo, suba a las instrucciones

Estantes no muy convenientes en la puerta, debe comprar uno ms, el estante para huevos no est organizado lgicamente. La segunda cesta del congelador se desliza hacia afuera con mucho ruido.

Gorgotea mucho ms fuerte durante el funcionamiento, pero mi cocina est bastante alejada del dormitorio, de lo contrario interferira mucho con el sueo. Puesto de huevos para 8 piezas, bueno, aqu y all

Ruidoso. Cuando se apaga el compresor, retumba como un refrigerador viejo y, de vez en cuando, el sistema de enfriamiento emite una especie de gorgoteo. El plstico parece barato. Los estantes de la puerta son casi inamovibles y de poca capacidad (bajos), y los 2 superiores no son de artesa, sino de tarima, todo cae. Estantes de vidrio Hol.Kamery - el alambre sera mejor. Las patas estn completamente atornilladas y el ngulo de inclinacin ya es grande: la puerta est "empujando" fuertemente. Las patas son regulables con llave de 32. Ya podramos hacer iluminacin LED.

La parte inferior de los cajones del congelador es de alambre, si se cae algo entre ellos, ser difcil abrir el cajn sin romper el tirador. las puertas estn en el congelador, y la del medio de 3 partes ya est remachada. Tome tales congeladores para que la parte inferior de los cajones est hecha con un canal, es mucho ms conveniente y la vida til aumentar.

no seal de puerta abierta, hace sonidos extraos, pero no fuertes

no funciona alarma sonora

El compresor hace mucho ruido

no

cuando abres la luz no se enciende sola, tienes que girar manualmente encendido, no s si est as concebido o es un matrimonio

Bastante ruidoso. El compresor en s funciona silenciosamente, pero el sistema de enfriamiento emite un sonido especfico. Un contenedor para almacenar huevos por solo 8 piezas.

La manija de la puerta es baja, lo cual es un inconveniente. Drenaje de condensado obstruido. Los estantes de la puerta no estn bien sujetos.

No encontr ninguna deficiencia

El refrigerador es increíblemente pequeño

Los motores estn instalados muy mal