

Refrigerador Atlant MX-2822-80

Congelador pequeño

no

Sin fallas.

La falla de diseño se descubrió al mover las puertas hacia el lado izquierdo. La puerta principal no es un problema, pero la fijación inferior de la puerta del congelador tiene una forma asimétrica y, si se reubica hacia el otro lado, la puerta se deforma y se engancha en el borde superior de la cámara. Al mismo tiempo, todavía se cierra.

Casi inmediatamente, comienzan a aparecer deficiencias. 1) Casi todo el sello de la puerta del refrigerador y el congelador se cayó. Debido a esto, las gotas de agua del congelador caen en el compartimiento del refrigerador y, a menudo, es necesario quitar el agua. 2) Es muy inconveniente cerrar la puerta del congelador porque el borde del pestillo que debe entrar en la ranura es muy pequeño. 3) Congela muy rápidamente una costra de hielo dentro del congelador. 4) Los estantes de la puerta comenzaron a romperse casi de inmediato, aunque no los cargamos mucho (botellas con agua (volumen l o ms), etc. no se pueden colocar, ya que la sujeción de los propios estantes a la puerta es muy endeble)

No

cuando la puerta está abierta durante mucho tiempo, no hay señal de sonido. Cuando abre la puerta, a menudo se mueve fuera de lugar, por lo que necesita arreglar el refrigerador constantemente.

No detectado