

Humidificador IDEA XJ-770A

El filtro de intercambio iónico, que forma parte del humidificador y que proporciona una purificación a partir de calcio y magnesio, no ha funcionado durante seis meses. De hecho, después de cuatro meses, comenzó a aparecer una capa blanca característica en los muebles y las superficies oscuras de los electrodomésticos. Esto no es peligroso, pero estropea la apariencia de las superficies brillantes. Así que ahora uso agua embotellada desmineralizada pre hervida, que no tiene este efecto, y al mismo tiempo estoy buscando dónde comprar un filtro nuevo.

Calidad de plástico y estuche "chinos", higrostat incorporado no funciona correctamente, hace mucho ruido durante el funcionamiento