Lavadora Atlant CMA 60Y1010

Al cambiar el modo, los clics fuertes son lo nico que se puede decir sobre el inconveniente. temblando como loco. Comparado con el Electrolux, es como una mazorca de maz con un Boeing.

No recuerdo todos los smbolos, sera mejor si estuvieran escritos con letras

Muchos programas de lavado innecesarios

Muy ruidoso (especialmente cuando apertura de la vIvula, llenado de agua y centrifugado). Al girar, alla para que los vecinos lo escuchen. El maestro dijo que estaba bien. El tiempo de lavado es incorrecto. Equilibrio deficiente a pesar de que se configur de acuerdo con el nivel.

1) El programa de lavado rpido de 15 min son en realidad 35 minutos desde que se coloca la ropa hasta que se saca la ropa, especialmente durante el lavado, o soy tan sensible: (4) La puerta est ligeramente torcida: es necesario aplicar fuerza para abrir y cerrar, pero no fluye.5) Tresset al apretar a bajas velocidades: se nivelaron y se quitaron los pernos de transporte junto con los insertos .6) No digiere el polvo en forma de tabletas - no lo lava completamente fuera del compartimiento de polvo, queda un pedazo grande. Lo vas a romper

Todava no lo he encontrado

No tiene grandes desventajas.

No hay defectos serios

que no hayamos notado en medio ao

No importa cunto escupieran en el hombro izquierdo, nada ayudaba. Entonces: la funcin de control de desequilibrio es un horror. Sin AQUA STOP. Solo existe AQUA PROTECT. A veces salta cuando gira (los pernos se desenroscan y se colocan debajo del nivel). la puerta se hunde