

Lavadora Atlant CMA 60Y810

La bisagra de la puerta est suelta y la cerradura se abre sin presionar, es decir, solo necesita tirar de la puerta hacia usted, este mecanismo de alguna manera no inspira confianza y se abre con un sonido desagradable, como si estuviera a punto de romper. pero hasta ahora todo bien.

bomba de agua ruidosa

las dimensiones son incorrectas - la tapa superior sobresale por detrs, la profundidad total sin quitar la tapa superior = 46cm, pero podran hacerlo como en otros modelos - para que puede quitar la parte posterior de la cubierta para que quepa debajo del fregadero. A veces, la ropa no se equilibra en el tambor y comienza a saltar acelerando bruscamente. No todos los modos funcionan como nos gustara. La pantalla y la bandeja de carga - me parece que no se han finalizado. La bandeja no es conveniente y a veces se atasca. La pantalla: inicialmente, las imgenes se despegaron parcialmente del vidrio, los diodos se soldaron simplemente, al menos podran hacer una pantalla LCD monocromtica con luz de fondo.

No vale la pena el dinero, no funciona como debera

La profundidad en la descripcin se indica solo para el cuerpo, la cubierta superior es en realidad ms grande + escotilla que sobresale (cuando est cerrada) = 46 cm La calidad de la el ajuste del panel superior no es perfecto. La escotilla se abre con un tirn (el botn no est previsto en el diseo). Desbloquear la puerta al final del lavado hace un clic bastante fuerte (tal vez se ejecute ms tarde).