

Lente Nikon 50 mm f/1,8D AF Nikkor

No encontr

1. El estuche es completamente de plástico, lo cual es malo para mí. 2. Hay un bal, lo que significa que aspira polvo...

- Requiere un destornillador. Aquellos. no habrá FA en las cámaras más jóvenes de 3xxx y 5xxx. - Suave al aire libre. El software no es mortal sino distinto. Es mejor cubrir hasta al menos 2,2 - El anillo de enfoque manual es estrecho y ligero. El enfoque manual deja mucho que desear en comparación con otras opciones.

Para mí 3 tr. simplemente no existen.

Por supuesto que no permite la matriz D800, pero eso es todo. Plástico.

Cromático este objetivo me lo regalaron hace unos años cuando me convertí en el orgulloso propietario de una cámara NIKON D60 SLR, un inconveniente importante para mí fue la falta de enfoque automático y las ligeras aberraciones cromáticas que se notaban al recortar. Tomar la apertura de 8 hojas como un inconveniente menor, al cerrar desde 2.8 en adelante, se notan las "nueces" en la zona de desenfoque, repito insignificadamente como ejemplo:
..yandex.ru/next/users/kosta3792/album/211804/view/845729?page=0..yandex.ru/next/users/kosta3792/album/211804/view/845730?page=0

Para la serie D, estándar: rotación del anillo de enfoque y mayor nivel de ruido en comparación con la serie G .

Pequeño, fotik 7100 pierde su solidez con él. se ve incómodo.

La calidad es un poco pobre, para "cámaras con destornillador".

Constructivo. Plástico muy barato. Enfoque "Destornillador". Aunque, en mi caso (D800), esto no es un inconveniente. Bokeh no tan lujoso como 1.4G, pero por ese precio, puedes cerrar los ojos ante él.

No, a diferencia del chino, que, gracias a Dios, se vendió.

- el anillo de enfoque gira- el principio de funcionamiento es un destornillador (enfoca más lentamente. Es difícil disparar en movimiento) - ruidoso - no me es familiar distancia focal de 50 mm. Cambiado a 35 mm - sin protección contra el polvo y la humedad (no encontrar tales funciones

por tanto dinero).

el enfoque automatico solo funcionar en cmaras con un destornillador (motor de cmara incorporado)

No lo he hecho Todava no lo encontr, bueno, si solo cuelga algo dentro, pero esto no afecta el trabajo con l de ninguna manera.

En las aberturas abiertas, es un poco cojo, pero el procesamiento resuelve este problema. Las cmaras sin tornillos no tienen AF.

1) Calidad: hechas de plstico barato, por eso el precio es tan bajo.