

Motoblock / cultivador Daewoo DAT 7090R

an no ha revelado

Todo est muy satisfecho, feliz como un nio.

Confirmo la posicin del escritor anterior: la correa de transmisin delantera se rompi el primer da.

El primer da de funcionamiento, el la correa de transmisin inversa se desenroll en cinta de PVC, el ajuste (tensin de la correa) hasta el tope no resolvi el problema, en paralelo con esto, se encontr una gran cantidad de migas de goma debajo de la carcasa (posiblemente moliendo, rodando, porque el cultivador era completamente nuevo). El cinturn original es caro, compr uno domstico. Las manijas de goma en el volante se desplazan y vuelan.

transmisin por correa!, ancla corta (para m), una divisin no es suficiente para bajar el volante.

Aunque cuesta un poco ms que los anlogos elctricos, No me arrepiento de haberlo comprado.

Ni siquiera s qu escribir aqu. Estaba buscando especificamente un cultivador de gasolina, porque. La parcela principal no est cerca de la casa.