

# Lavadora de alta presin Bosch AQT 42-13

No

la manguera es demasiado corta

El colector del motor muri.

No

La boquilla del ventilador no es ajustable como en el interskol, es decir, la toma de agua es siempre la misma

No funcion directamente de la salida. Y despues de 20m la extensin funcion. Lo envi a una tienda de garanta. Escribi una carta de devolucin. La manguera est dura.Torcida.

Todava no la he encontrado

un poco ruidosa, pero eso se debe a que es una lavadora potente.

Todava no se han encontrado fallas.