## Hidrolimpiadora Karcher K 2

La manguera de alta presin es de plstico y demasiado rgida. Y su longitud es de 4 metros, que a primera vista es bastante, pero por su rigidez es difcil enderezarlo y hay que mover manualmente el fregadero un par de veces para lavar el coche.

Mala calidad, manguera corta, el filtro de agua duraba an menos, as que todo el tiempo se estropeaba y cambiaba a uno nuevo, luego comenz a fluir en absoluto

Manguera HP corta, precio alto, bomba de plstico.