

# Hidrolimpiadora Karcher K 2

La manguera de alta presión es de plástico y demasiado rígida. Y su longitud es de 4 metros, que a primera vista es bastante, pero por su rigidez es difícil enderezarlo y hay que mover manualmente el fregadero un par de veces para lavar el coche.

Mala calidad, manguera corta, el filtro de agua duraba al menos, así que todo el tiempo se estropeaba y cambiaba a uno nuevo, luego comenzó a fluir en absoluto.

Manguera HP corta, precio alto, bomba de plástico.