

Amoladora Metabo WEV 10-125 Quick 600388000

Ninguno

Casi ninguno

1. Media cucharadita de lubricante en la caja de cambios!!! No esperaba de Metabo.2. El cojinete trasero de la caja de cambios es VERGENZA, aguja muy pequena (6 * 10 * 9 HK0609 INA) caprichosa, normalmente solo puede fluir hacia l lubricante liquido, y cualquier grasa se exprime y funciona en seco, y se calienta, calienta arriba, se calienta. Tengo que desmontarlo peridicamente y llenarlo de grasa!

No lo encontr. La tuerca de sujetin puede fallar, pero hasta ahora todo est bien

La tan cacareada tuerca de sujetin rpida se ha derrumbado! Funciona hasta ahora y sin esas partes que se han cado.