

# Calentador de agua Hotpoint-Ariston PRO ECO DRY H

Puede que falte un indicador de vida til del nodo...

Exactamente cinco aos despus, tal como se orden, se filtr. Y estara bien si se quemara la junta o el elemento calefactor, no, el tanque se filtr en algn lugar del interior, los fabricantes ahorraron en calidad. Sospecho que no soy el nico y todava tengo suerte. Para ello 2-

Grande, ocupa mucho espacio. Precio comparable a calderas con depsito de acero inoxidable.

Slo 12 meses de garanta en la parte elctrica del calentador de agua. En mi humilde opinin, no ser suficiente. Hay que pagar por la calidad y el precio me puso un poco tenso. Por esa cantidad de dinero, podra llevarse dos calentadores de agua chinos simples y econmicos.

No es la velocidad ms alta de calentamiento de agua. Para agua realmente caliente, hay que esperar ms de dos horas. Puede ajustar la temperatura del calentamiento del agua solo en incrementos de diez grados. Creo que esto es irrazonablemente mucho.

No hay defectos!

Costo. Es ms del doble que la caldera domstica.

1. Apenas hay agua caliente suficiente para darse un bao, a pesar del trabajo a pleno rendimiento (aunque tenemos agua fra a temperatura bastante baja - de un pozo). En consecuencia, nadie ms podr lavarse esta noche: el agua se calienta lentamente. 2. Un ao y medio despus, el tanque se filtr. El centro de servicio ms cercano est solo en el centro regional (Ryazan), y est muy lejos (200 km).

Todava no encontrado. Solo puedo quejarme de que una pieza slida de la pared del bao ahora est ocupada. Pero aqu estn los problemas del apartamento, no del calentador de agua. Lo pusieron donde fue posible.

Despus de este periodo, gote mucho, est bien, el lavabo se salv. El tanque se oxid, los calentadores estaban en un estado terrible, el nodo no cambi con el tiempo, no ver algn sentido en cambiar el tanque bajo garanta. El maestro recomend acero inoxidable, y la vida til de este modelo es de un mximo de 3-4 aos.

se pone a 50, pero a veces el perro se inventa algo y lo prende al mximo hasta 80, abres el grifo, y luego a disfrutar. No lo encontr!

No lo encontr

Despus de 2 aos, el tanque gote.

No es adecuado para un bao pequeno.

Las desventajas son enormes! En primer lugar, se filtr por debajo de la junta desde abajo, exactamente un ao despus de la compra. Aquellos. despus del final del periodo de garanta. Despus de sacar el elemento calefactor, no se sorprendi gratamente por la presencia de una gran cantidad de escamas de metal negro. Al examinar la superficie interna, me di cuenta de que este es el cacareado revestimiento Ag+. Aquellos. Simplemente sube y se acumula en el fondo del tanque! Despus de reemplazar la junta de goma, no es barato, debo decir, despus de la instalacin, la fuga no se detuvo! Tuve que aplicar sellador adicional. Y finalmente, lo ms terrible: por la noche fue expulsado por un elemento calefactor con un termostato y un nodo! !! Y los 50 litros de agua a 80 grados estaban en el suelo!!! Catstrofe!

Cable corto para la conexin. No hay sujetadores de anclaje en el kit. Una pequena jamba como un esmalte de la superficie interna del tanque.