

Telfono mvil ZOPO ZP580

un pequeno buggy, difcil de encontrar accesorios para l

basura franca, como todos los productos zopo. Durante el funcionamiento, se calienta, se ralentiza, se bloquea. Durante la carga, se sobrecalent, de modo que la batera se hinch y el cristal estall. Llevado a la tienda, enviado al centro de servicio. Desde all lo enviaron con la frase "dao mecnico", aunque era claramente visible que el vidrio estaba roto debido a una batera hinchada.

No hay suficiente RAM, hay que limpiarlo. La batera es dbil.

Cmara

Aunque la cmara parece ser de 5mp (en algn lugar, incluso en el propio telfono, dice 8mn en general), su calidad no es muy buena. Francamente dbil. Los colores se desvanecen. Comparado con el antiguo HTC One V, la calidad de las fotos es mucho mayor. Una reproduccin de color un poco extraa de fotos tomadas no a travs de la cmara, sino de alguien. Tambin ms plido que en el mismo HTC One V. Por otro lado,