

# Proyector Sanyo PLV-Z5

No detecta automáticamente la fuente de la señal y es un poco ruidoso

Aunque, 2 entradas HDMI no son suficientes.

1. Los conectores HDMI están bastante cerca uno del otro: es difícil enchufar dos buenos cables con enchufes grandes (por qué diablos los fabricantes de cables presumen? Es hermoso en la ventana, y luego con estas placas de diseño de moda es una molestia). 2. Sin entrada DVI. 3. El ruido del ventilador se escucha en escenas tranquilas. 4. No sabe cómo automáticamente/con solo tocar un botón para detectar la entrada que actualmente tiene una señal y cambiar a ella.

Ruidoso, en escenas silenciosas puede escuchar el zumbido del ventilador. No hay auxiliar batería para proteger la lámpara en caso de un corte de energía. Hay dos entradas HDMI y no DVI.

El brillo es suficiente, pero es mejor mirar en una habitación oscura.