

# Aire acondicionado ACE-07HN1

ruidoso, obviamente no corresponde a la potencia declarada, fuerte.

Unidad exterior Hace mucho ruido.

Las persianas verticales no funcionan (engao) varias funciones declaradas y disponibles en el mando a distancia no funcionan. no enfra segn los parmetros declarados ambos bloques son ruidososal aire libre tiene una fuerte vibracin adems del ruido.

no detectado

En modo turbo, casi alla, en modo normal tambn zumba notablemente y apenas se escucha solo en modo noche. El nivel de ruido no es el punto ms fuerte de este modelo. Extraamente, el control remoto consume rpidamente las bateras. Suficientemente completo para solo dos meses. Sal comprada ms tarde para un mximo de tres. Es necesario tomar los alcalinos correctos la prxima vez, puede durar ms tiempo con ellos.

Unidad interior muy ruidosa. Despus de apagar la luz, el acondicionador de aire no vuelve a su modo de funcionamiento anterior. Despus de una semana, la pantalla se apag. Cambi bastante rpido. Pero me filtr ms fren. Durante mucho tiempo no pudieron encontrar el lugar de la fuga. Como resultado, los maestros dijeron que haba una fuga de fren en el "kalach". Despus de estudiar los foros, me di cuenta de que no soy el nico con tales problemas.

No encontr ninguna desventaja en particular: un buen acondicionador de aire por mi dinero

No hay pata de fijacin para la cubierta de la unidad interior en el paquete. El ventilador de la unidad interior claramente no est correctamente equilibrado, por lo que se siente una clara vibracin, que no puede dejar de reflejarse en el ruido del aire acondicionado.

No encontr ninguna desventaja especial: un buen acondicionador de aire por mi dinero

No hay una pata de fijacin para la cubierta de la unidad interior en el paquete. El ventilador de la unidad interior claramente no est correctamente equilibrado, por lo que se siente una clara vibracin, que no puede dejar de reflejarse en el ruido del aire acondicionado.

No encontr ninguna desventaja especial: un buen acondicionador de aire por mi dinero

No hay una pata de fijacin para la cubierta de la unidad interior en el paquete. El ventilador de la unidad interior claramente no est correctamente equilibrado, por lo que se siente una clara vibracin, que no puede dejar de reflejarse en el ruido del aire acondicionado.