

# Vitrocermica Kaiser KG 6325 Em Turbo

todo un inconveniente..

Parrillas de hierro fundido con muescas, recogido al sacarlo de la caja y cortarme el dedo. Las bandas elásticas se colocaron en las rejillas solo en dos lados, donde no hay una parte redondeada de las bandas de goma, los rollos de rejilla! Perillas con apariencia de bronce y accesorios baratos de insignia, metal blando cubierto con pintura, utilcelos por un corto tiempo y la pintura desaparecer. Por tal costo, podran tallar en cobre. El esmalte se aplic en una capa muy delgada y los lados no se pintaron correctamente. Qued muy impresionado con las instrucciones para el cuidado de la superficie "no use productos de limpieza"!