

Hierro Philips Azur Performer GC 3810

despus de seis meses, el sistema de suministro de vapor comenz a tener fugas!

fluye con mucha fuerza incluso a altas temperaturas!

NO!

Probablemente no encontr la fragilidad de la suela, pero aun as no lo rompimos)

No lo encontramos

La longitud del cable es pequea

No encontramos vapor vertical efectivo. La llave en el interior del mango interfiere. El dedo tambn se aferra constantemente al dial de ajuste.