

# Bomba de pozo Vodolej BCPE 0,32-50

El precio ha subido, sola ser ms barato que los rusos.

Compr una bomba por 15 mil y me la traje a casa satisfecho. Montado y cuidadosamente cargado en el pozo. El caso es que trabajo en mantenimiento de pozos y esa es mi profesin, mi pan (revisin, casing, flushing, perforacin, cementacin, limpieza). Encend la bomba en agua limpia, pero estuve feliz con la bomba por solo 1 mes. Un mes despus, el agua dej de fluir. Levanto la bomba y veo lo siguiente: la parte de la bomba se ha separado del motor elctrico. La bomba consta de dos partes: la parte superior, la parte de la bomba y la parte inferior, el motor elctrico. Ambas partes estn interconectadas por un soporte especial hecho de silumin, que se corroe despus de un mes de funcionamiento incluso en agua corriente! Llam a la fbrica y les ped que hicieran el soporte no de silumin, sino de latn, porque el latn no es silumin! El representante de la planta era una persona tan inescrupulosa que ni siquiera se ofreci a reemplazar la pieza, pero inmediatamente comenz a esperar que yo le pagara la pieza. No hay garanta, nunca la hubo y nunca la habr! **NO COMPRE ESTAS BOMBAS!** Como resultado, la bomba tuvo que desecharse. Bomba nueva. De todos modos, no me vendieron repuestos por separado, aunque solicit al fabricante en Kharkov. Bomba "Aquarius", centrifuga, sumergible, 800 vatios. La profundidad del pozo es de 35 metros, la superficie del agua es de 25 metros.

no revelado

No lo he encontrado

Todava no lo he encontrado.

Funciona muy mal, constantemente se detiene, despus de 4 meses muri por completo.

Precio.

Como se mencion anteriormente en otro comentario, no gana ms de 1.6 atm en un hidroacumulador (la altura desde el agua es ~ 10 - 11 metros). En el cable, la caja de condensadores no es muy conveniente. Estoy seguro de que otros fabricantes tienen lo mismo, si no peor.

La parte de la bomba est obstruida con arena

No encontrado.

Se encuentran productos defectuosos

Como se indica aqu, la dependencia del rendimiento del voltaje . Estoy seguro de que otros fabricantes tienen lo mismo, si no peor.

Muri despues de 2,5 meses!

Todava no me he dado cuenta

Resulta que la presin no da ms de 2 atmsferas

An no visible