

Aire acondicionado LG Blowkiss S-09BWH

No encontrado

no

No notado

no encontrado

No

No, l es nuestro salvador de 35 grados de calor.

No encontrado

la unidad externa retumba como un tractor (54-69 dB, medido por un sonmetro autorizado, incluso hay un video, y esto es con los 49 dB declarados), el compresor inverter zumba como un corte (el nivel de frion es normal, se hizo vacio durante la instalacion), lo que provoca ruido en otras habitaciones, como si el avion estuviera despegando, y esto a pesar de que esta nivelado y con cojines de goma, el ventilador de la unidad externa visualmente tambien tiene un desequilibrio, en cada tope la hoja se detiene en la misma posicin, y durante la rotacin se asemeja a un ocho en las ruedas .

No existen!!!

Ninguno

No encontrado

no encontrado

ninguno

No encontrado.

Ninguno

ninguno