

Aire acondicionado LG Blowkiss S-12BWH

No encontrado

No

No notado

No encontrado

No

No, l es nuestro salvador de 35 grados de calor.

No encontrado

La unidad exterior retumba como un tractor (54-69 db, medido por un sonmetro autorizado, incluso hay un video, y esto es con los 49db declarados), el compresor inverter zumba como un corte (el nivel de frin es normal, se hizo vaco durante la instalacin), lo que provoca ruido en otras habitaciones, como si el avin estuviera despegando, y esto es con el hecho de que est nivelado y con cojines de goma, el ventilador de la unidad externa visualmente tambn tiene un desequilibrio, en cada parada se detiene la aspa en la misma posicin, y durante la rotacin parece un ocho cerca de las ruedas.

No existen!!!

Ninguno

No encontrado

No encontrado

Ninguno

No encontrado .

Ninguno

Ninguno