## **Hierro Vitek VT-1215**

A su precio - no.

Pobre mierda china, que no se puede reparar debido a las caractersticas estructurales de la caja.

a poco pesado, pero a uno se acostumbra. No hay apagado automtico

No es un mango de plstico fuerte, inmediatamente lo envolv con una curita para que no se colgara, creo que si lo planchas con cuidado, no se romper)

El plstico se rompi el mango. El plstico est completamente destruido, no se puede restaurar. En mi opinin, se trata de un defecto de diseo. Es necesario fortalecer completamente el mango o darle un nfasis adicional en la parte posterior de la plancha.