

# Hierro Vitek VT-1215

A su precio - no.

Pobre mierda china, que no se puede reparar debido a las características estructurales de la caja.

a poco pesado, pero a uno se acostumbra. No hay apagado automático

No es un mango de plástico fuerte, inmediatamente lo envolví con una curita para que no se colgara, creo que si lo planchas con cuidado, no se romperá)

El plástico se rompió el mango. El plástico está completamente destruido, no se puede restaurar. En mi opinión, se trata de un defecto de diseño. Es necesario fortalecer completamente el mango o darle un énfasis adicional en la parte posterior de la plancha.