

Soldador Dremel VersaTip

La punta est demasiado caliente incluso en el ajuste mnimo.No hay suficiente ajuste en el fuego mnimo.

las boquillas no son suficientes... pero puede pedir una boquilla para cualquier volteador normal y todos los problemas se resuelven

Las boquillas rara vez se encuentran a la venta.