

# Vivienda Corsair 540

no son los materiales de mejor calidad, no hay suficientes redes para el polvo, no hay suficiente baha para unidades: solo 2 para 3.5 y 4 para 2.5

2.5

- Plástico barato, todo cruje, todo cuelga al menor contacto- Ausencia total de protección contra el polvo- Un montón de agujeros adicionales en la carcasa que interfieren con la circulación normal del aire- La idea de montar un disco duro (no ssd) es incomprensible hasta el fondo del casco. A través de la ventana lateral, francamente hablando, no hay vista - Falta total de aislamiento acústico

esto es un constructor, para brazos rectos los ventiladores NO están regulados, para reobas exclusivamente, para reemplazar inmediatamente centímetros 5-7 en profundidad! El enfriador en el frente está cerrado por conectores SATA =((

El metal es delgado, como en los estuches Dushman baratos. El soporte de la placa base e-ATX no es adecuado! De los 10 montajes, solo 3 son adecuados y los de abajo, es decir, necesita ser perforado y recabado. Para instalar una placa base de este tipo, debe quitar todos los ventiladores.

- el soporte del disco duro se rompió en el segundo intento de sacar el disco- cruje al menor toque- no hay suficientes filtros de polvo, el BP atrae el polvo y hay suficiente desde abajo debajo de los discos duros- los tocadiscos normales hierven con su nivel de ruido- la rigidez de la carcasa es tal que, por costumbre, recostado en una silla y poniendo los pies sobre ella, se inclinó, tuvo que ser completamente desmontado y enderezado

Posibilidad de instalar solo dos dispositivos de 3.5 "

A pesar de una gran cantidad de ventajas, hay fallas menores. para tener cuidado con el trineo inferior para 3.5 HDD, el plástico es frágil. Los orificios para los enfriadores y la parrilla trasera están atornillados, los ventiladores no se pueden poner sobre amortiguadores de goma, solo la parte superior delantera y la superior. Hay mucho espacio vacío a la derecha, podrían haber hecho una canasta para un par de HDD 3.5 ms.

1. La pared con la ventana cruje terriblemente desagradable si mueves el cuerpo. De lo contrario, no hay contragolpe ni tambaleo, pero su crujido es molesto. 2. Los cables USB y de audio son demasiado cortos. Y si todavía es posible mantener el sonido, entonces el USB es completamente indistinguible. Frustrado.

El cable de audio hd consta de cables de colores y no está completamente cubierto con aislamiento,

se ve muy feo teniendo en cuenta que la carcasa tiene una ventana, no entiendo por qu no se hizo completamente negro. La bolsa negra en la que est empacado el estuche (muy por cierto similar al spunbond que cubre las camas) crea una carga esttica muy fuerte en el estuche, cuando lo desempaqu, me sorprend tan fuerte por primera vez. Slo dos ranuras para discos duros de 3,5. No hay filtro de polvo para la fuente de alimentacin,