

# Placa Hansa BHGI63030

En mi opinin, un poco caro. Los mangos de los grifos de gas estn ubicados muy cerca uno del otro.

Durante la instalacin, result que la superficie no es uniforme. Los expertos dijeron que el esmalte haba salido mal (las razones no estn claras: o un defecto de fbrica o el transporte fue incorrecto)  
Por cierto, al comprar, no haba pasaporte para este modelo (((

Prcticamente no, excepto para el encendido, me parece que los quemadores se encienden durante mucho tiempo.

no detectado

no detectado