

Radiador de calefaccin Kermi Therm-X2 Profil-V 22 300x1

en el radiador Kermi X2 INSIDE con dos o tres paneles, el panel posterior no se calentar, ya que la configuracin de fbrica est configurada para ahorrar calor, por lo que aquellos que desean que su apartamento sea ms clido, si solo el panel frontal no se calienta lo suficiente, es necesario ajustar el inserto de vlvula integrado.No existe un manual de instrucciones que describa cmo ajustar el inserto de vlvula.